

Opis symboliczny

Wstawia opis symboliczny pozycji w widoku.

Ikona: 


Polecenie: *ZBOWS*

Menu: *Żelbet / Opisz pręty w widoku / Symboliczny*

Polecenie służy do opisywania prętów w widoku bocznym. Może być szczególnie przydatne, gdy spośród wielu gęsto narysowanych prętów w widoku bocznym chcielibyśmy pozostawić tylko jeden (np. pręt środkowy), ale z opisem pokazującym ilość i kierunki rozmieszczania prętów.

Przykład: opis symboliczny

Przed opisywaniem narysuj dowolny widok boczny belki wraz z prętami. Możesz do tego celu użyć polecenia *ZBRW (Rozmieść pręt w widoku)*.


n Kliknij ikonę .

n Wskaż pręty do opisu.

Wskaż pręt wzorcowy do opisu symbolicznego: **P1**

Wskaż pozostałe pręty: **P2, P3**

Opis symboliczny, Pręt nr 2 - 5ø12, co 25



Rys. 1. Wskazywanie prętów w widoku bocznym

n Następnie wskaż punkty załamania linii opisowej.


Wskaż następny punkt linii opisowej: **P3**

Wskaż następny punkt linii opisowej [Cofnij]: **P4**

Wskaż następny punkt linii opisowej [Cofnij]:

Usunięto pręty pośrednie

Program usunie wszystkie pręty z wyjątkiem tego, który był wskazany jako pierwszy.



Rys. 2. Opis symboliczny

n Możesz zmienić miejsce bloku opisowego (opcja **M**), tekst znajdujący się w bloku (opcja **T**), orientację (opcja **O**) oraz odtworzyć usunięte wcześniej pręty pośrednie (opcja **P**).

Zmień wstawiony opis [Miejsce/ Tekst/ Orientacja/ PrętyPośrednie/ Koniec] <Koniec>: